

sig platsen ifråga, där han konstaterade, att platsen å ledningen mellan förgreningsstolpen och första stolpen, därifrån räknat i riktning mot Ulvhäll, legat på marken med ena änden fasthängande i isolatorn å den närmare Ulvhäll belägna stolpen, ävensom att "pålägget" från den övre fasen, bestående av 16 mm² sinklina (7 st. c:a 2,5 mm²:s trådar, av kristidskvalitet) varit avbränd invid isolatorn. Den mellersta fasen hade varit avbränd på ett ställe omkring 1 m från isolatorn å förgreningsstolpen.

Liknande fel hade tidigare icke förekommit å ifrågavarande kraftledning, som tjänade till överföring av 3000 volts 3-fas växelström, och hade strömbrott ej heller inträffat under den senaste en och halva månaden.

Vid det tillfälle, skadan uppkommit å kraftledningen, hade lugnt väder varit rådande, med en temperatur av 14 å 15 C men rätt kraftigt regn fallit. Åskdunder eller åskblixtar hade icke förmärkts under dagen.

Jordbruksarbetaren Karl Axel Zetterberg, född 1904, Rybacken, Kung Karls socken:

Lördagen den 14 september 1946 vid 16,30-tiden, då han stått invid fönstret i sin kammare med utsikt mot den plats, varefter brottet å kraftledningen uppkommit, hade han helt plötsligt hört ett "brakande" ljud och samtidigt sett ett ljussken av ljusgrön