

hastighet snabbare än ett ordinärt flygplans förflyttat sig i riktning mot nordväst.

Snickaren Nils Gustav Nilsson, född 1900, Södra kungsladugården, Kung Karls socken:

Lördagen den 14 september 1946 vid 16,30-tiden hade han legat på kökssoffan i sin bostad och läst tidningen, då hans dotter Irene, som befunnit sig på gårdsplanen, bultat på köksfönstret. Omedelbart därefter hade han uppfattat ett ljud, som påmint om det ljud, som uppkommer, då en motorcykelmotor rusas, men hade ljudet varit mer sammanhängande och verkat som en "ton". Nilsson hade fått den uppfattningen, att en flygmaskin nödländat i närheten och därför sprungit ut på gårdsplanen.

Då han därefter sett i riktning mot Rybacken, varifrån ljudet kommit, hade han icke iakttagit något annat än rökutveckling från marken omkring 75 m sydväst om Rybacken.

Det av Nilsson uppfattade ljudet hade varat 5 à 6 sekunder möjligen något längre.

Då han strax därpå gått fram till den plats, varifrån han beäknat att ljudet kommit, hade han iakttagit, att en glödande kraftledningstråd legat på marken mellan två kraftledningsstolpar och omkring 75 m sydost om Rybacken.

Fem à tio minuter efter det Nilsson kommit till platsen för ledningsbrottet, hade övermontören Eriksson tillstädeskommit.