

På skissen utmärker röd linje projektilens kurs sedd från opl 1. I 1. linje utmärker den riktning, i vilken projektilen sist iaktogs från opl 3.

Vid bestämmande av det mest troliga området, där projektilen kan innas, har följande bedömning gjorts.

- . Väster om linjen från opl 1 kan nedslaget ej ha skett.
- . Inom triangeln, som begränsas av o-linjen genom opl 1, riktninglinjen genom opl 3, då projektilen sist iaktogs samt stranden, måste projektilen ha befunnit sig i luften.
- . Om dykvinkeln var 30° och höjden 100 m vid observationen från opl 1, skulle nedslaget ha skett 200 m från opl 1 dvs nästan i strandanten. Observation från opl 3, som visar att projektilen befunnit sig i luften längre norrut, talar för att höjden eller troligare dykvinkeln är felbedömd.
- . Det område, där projektilen i första hand bör sökas, är därför det på skissen streckade området. Hur långt detta bör sträcka sig norrut, beror på om projektilen vid nedslaget kan bedömas ha gått direkt i botten eller om den kanat på eller under vattenytan.

Sökande efter projektilen pågår sedan den 17/8 genom dragning ned på botten släpande kätting. Elektrisk minsökare m/42 har prövrats, men ger ej utslag för föremål på större vattendjup än omkr 2 dm.

Östersund 22/8 1946.

L. Falk
L. Falk
Lvoff