

12/8 - 17/8

Allmän redogörelse

för arbeten i Vasarajärv, Gällivare, avseende efterforskningen efter en raketprojektil.

A. Utgångspunkt för arbetena.

Enl bifogad rapport Bilaga 1. Jfr skiss Bilaga 2.

Därutöver kan tilläggas, att några personer, som uppehållit sig inomhus på udden A under flera minuter observerat ett vinande ljud, icke likt motorbuller, avslutat med ett kraftigt fräsande ljud, att de vid sistnämnda ljud rusat ut, men icke kunnat uppmärksamma något egendomligt.

B. Utfört arbete.

Området omkring den plats, som angivits av ögonvittnena, har genomsökts enbart med elektrisk malmlekningsapparat uppsett på en större flotte. Denna har bogserats fram och tillbaka inspänd mellan färjlinor. Det område, som genomsökts framgår av Bilaga 2. På grund av observationsriktningen vid nedslaget, ögonvittnena vid B, har det genomsökta området valts med större djup i väst-östlig riktning.

Inget som helst utslag har erhållits, varför kan fastslås att några större metallföremål icke finnas på botten inom angivet område.

En bottenprofil har uppgjorts Bilaga 3. De djupaste ställena ligga på gränsen för apparaturens känslighetsområde.

Boden 19/8 1946.

Karl-Gösta Bartoll
Karl-Gösta Bartoll

Löjtnant.

g