

Provet utgjordes av 3 knytnävsstora stycken, varav ett tyngre troligen bestående huvudsakligen av järn och två av slagglukande beskaffenhet. Vid sönderbrytning av det förstnämnda visade sig detta ha porig beskaffenhet. Förmodligen har det legat på fyndplatsen under längre tid, då rost hade trängt in på flera cm djup i porerna.

De slagglukande styckena hade ett liknande utseende, som övrigt översänt slagglukande material, t.ex. prov 4:2.

Det är därför sannolikt, att det översända provet icke kan härröra från någon rymdprojektil.